### 【取扱説明書】

### ディジタルスイッチ付きカウンタ

#### MODEL: CU-664シリーズ

シリーズ名	出	力	入	力	センサ 電源	電源	形状	端子台 カバー	機能
CU-664	無記								警報出力1段(フォトモスモスリレー出力) 積算同期パルス出力(NPN オープンコレクタパルス出 力)
	P 2								警報出力2段(フォトモスモスリレー出力) 積算同期パルス出力(NPN オープンコレクタパルス出 力)
		ΑV							アナログ電圧出力 (DC1~5V·0~5V·0~10V)
		ΑI							アナログ電流出力 (DC4~20mA)
			無記						NPNオープンコレクタパルス入力
			F						電圧パルス入力
			F 2						電流変調パルス(A入力)
			F2W						電流変調パルス(A, B入力)
				RΕ					90°位相差入力
					無記				センサ供給電源 DC12V 100mA以下
					S24				センサ供給電源 DC24V 50mA以下
						無記			AC電源(AC85~264V)
						DC			DC電源 (DC12~24V)
							無記		W 9 6 × H 4 8 × D 1 3 1 mm
							DM		据置型W168×H102×D210mm
								無記	端子台カバー無し
								С	端子台カバー付き (2枚)

# **し** ユーアイニクス株式会社

本 社: 〒593-8311 大阪府堺市西区上123-1

TEL. 072-274-6001 FAX. 072-274-6005

東京営業所: TEL. 03-5256-8311 FAX. 03-5256-8312

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。製品を安全にご使用いただくため、下記の注意事項と本書をご一読されますようお願い申し上げます。

#### [注意]

- 1. 電源電圧は仕様範囲内で使用してください。
- 2. 負荷は定格以下で使用してください。
- 3. 直射日光はさけて使用してください。
- 4. 可燃性ガスや発火物のある場所では使用しないでください。
- 5. 定格をこえる温湿度の場所や結露の起きやすい場所では使用しないでください。
- 6. 本体に激しい振動や衝撃を与えないでください。
- 7. 本体に金属粉・埃・水等が入らないようにしてください。
- 8. ノイズの発生源、ノイズがのった強電線から入力信号線の配線、および製品本体を離してください。
- 9. 電源配線時は感電等の事故に注意してください。
- 10. 通電中は端子に触らないでください。感電のおそれがあります。
- 11. 電源を入れた状態で分解したり内部に触れたりしないでください。 感電のおそれがあります。

	1.	付属品の	の確認	認と	: 保	証期	間	に	つし	/17	C .	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	•		1		
	2.	仕様·			•		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• (		•	•	•		2		
	3.	メータ	の取	り付	けけ	方法	÷ •	•	•	•	• •		•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	• •		•	•	•		3		
	4.	フロン	ト部の	の各	'名	称と	そ	Ø	機能	能	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• /			•	•		$4 \sim$	5	
	5.	端子台(	の接続	続力	法		•	•	•	•	• •		•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	• •		•	•	•		6 ~	7	
	6.	入力回記	路の	構成	₹•		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• /			•	•		8		
	7.	設定メ	ニュ、	<b>-</b> •	•		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• (		•	•	•		9		
	8.	初期設定	定値	と初	J期·	化・	•	•	•	•	• •		•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	• •		•	•	• ]	1	0		
	9.	各モー	ドのド	内容	きと	設定	方	法	•	•	• •		•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	• •		•	•	• ]	1	1~	2	5
1	0.	<ul><li>・ど下 ドドドドドドドドドド ケ ドドドドドドドドドドド ケ ドドドドドドドドドド</li></ul>	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	計 AABBOOゼ表アア CCCCCCCCCCCC	演   ハスプリアはデュー ター HIIIIIIII333第 - ::::12ナラククーの	・ スEスE:・・・ン出最 設 AABBAABBAA	電ニケXケX警警積クカ大 定 入入入入入入入入入入入入入入入	です。 はは、 では、 できない でもの はいかい でもの はい できない かいがい かいがい はい	Nツン(ン(力力期力定時	持、ブHブHOOS銭・O ・ アスアスアスアスアスアのキデリデリ設設ル能・表 ・ 一P一P一P一P一P一P	リー・0)の定定ス・・示・・・リ値リ値リ値リ値リ値リ	センタ・タ・・・出す・直 ノのノのノのノのノのノのノのシッ動(分(分・・力ー・の ・ グ設グ設グ設グ設グ設グ	ト作換周換周・・のバ・設 ・ デ定デ定デ定デ定デ定デ	モモ算器算器・・設一・定 ・ 一・一・一・一・一・一一一 器の器の・・定表・・ タ・タ・タ・タ・タ・タ		・・の定の定・・・方・・・・・・喚・喚・喚・喚・喚・喚・喚・吹・小部・影・・・・対・・・・・ 賃・賃・賃・賃・賃・賃	数定・定・・・の・・・・・器・器・器・器・器・器・器	点(C・C・・・・・ ひ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	置H·H······· 設・設・設・設・設・設・設・設	の))・))・・・・・・・・・・・・・・定・定・定・定設・・・・・・・・・・・・	定 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	36788901245 2 $777788889999$		3	9
1	1.	モード	プロ	テク	'	機能	·	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•		•	•	•		•	•	• {	3	О		
1	2.	表示才	フセ	ット	、値	の設	定	方	法	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•			•	• {	3	0		
1	3.	アナロ	グ出	力の	)調	整力	法		(オ	プ	シ	彐	ン	: <i>P</i>	١V	/	A	Ι	タィ	イフ	r付	き	)	•	•	•	• {	3	1		
1	4.	外形寸沟	法図		•		•	•	•	•	• •		•	•	•	•		•	•	•	•	•	• (			•	• {	3	2		
1	5.	据え置き	きタ	イブ	r°	(才)	プミ	ンヨ	ıン	´:	D	Μ	タィ	イラ	プ付	き	)	•	•	•	•	•	•			•	• {	3	3		
1	6.	ノイズラ	対策は	につ	)	て・	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	• {	3 -	4		
1	7.	トラブ	ルシ	ュー	-テ	ィン	ケグ	•						•						•						•	. ;	3	5		

#### 1. 付属品の確認と保証期間について

#### 付属品の確認について

本機が届きましたら、下記のものが揃っているか確認してください。

- (1) CU-664 (お客様仕様どおりのもの) ・・・・・・・1
- (2) CU-664の取扱説明書 ・・・・・・・・・・・1
- (3) 単位ラベル ・・・・・・・・・・・・・・・・1
- (4) お客様指定の付属品(ご指定のない場合はありません)

どれか1つでも誤ったもの、または欠けているものがありましたら取扱店または弊社まで ご連絡ください。(お客様の都合により付属されていないものもあります。)

#### 保証期間と保証範囲について

1. 保証期間

納入品の保証期間は引渡し日より1年間とさせていただきます。

2. 保証範囲

上記保証期間中に当社の責任による故障を生じた場合は、当社工場内にて無償修理させていただきます。但し、下記にあげます事項に該当する場合は、この保証対象範囲から除外させていただきますのでご了承ください。

- ① 本取扱説明書または仕様書等による契約以外の使用による故障
- ② 当社の了解なしにお客様による改造または修理による故障
- ③ 故障の原因が当社納入品以外の事由による故障
- ④ 設計仕様条件をこえた保管・移送または使用による故障
- ⑤ 火災、水害、地震、落雷、その他天災地変による故障

## 2. 仕 様 (1) 標準仕様

項目	
	·⇒⊓. ↔
スケーリング 1信号当たりの倍率 1×10 <sup>-9</sup> ~9999で任意に	- 設 正
(換算器) 裏面端子台により4設定切り換え可	
表示精度 スケーリング (換算器) 1において±0	
積 表示器 赤色LED6桁 文字高:10mm	
6   表示範囲   -99999~99999	
<sub>表</sub>   オーバー表示	または
示   -99999点滅表示)、エンドレスより選択	
各表示方法とも1回目表示オーバーでオーバーランプ点	京灯
小数点以下表示 小数点以下1桁~3桁まで表示選択可能	
表示ブランク機能 任意に選択 モードプロテクトランプ以外の表示をすべ	
リセット フロント部リセットキーにより計測をリセット、および警報	
入力信号(標準) NPNオープンコレクタパルス、または無電圧接点(MIN 5 mA以上	
セ オプション: Fタイプ 電圧パルス入力 ( LOW: 2.0 V以下 、 HI: 3.8 ~ 5	3 O V )
、   オノンョン:F 2タイノ   電流変調バルス人刀 ( LOW: 8 m A 以下 、 H1: 1 5 ^	~ 2 0 m A )
H   オノンョン: REダイノ   90 位相差の2信号入力で加減鼻表示	
1 センザ人刀心合   LOW: O.O I HZ~5 O HZ 、 HI: O.O I HZ~1 O KHZ	
$  \pm  $   但し、 $\operatorname{duty} 50\%$ 時 (ディッノスイッテによりLOW/	
「ロンツ供給電源   DC+12V(±10%) 100mA MAX(安定	
オプション: S 2 4 タイプ	化)出力
リセット入力 端子台入力50ms以上ON	5.1/1.11
外 (NPNオープンコレクタパルス出力、または有接点出力を引	受け付け)
カー   プロント部リセットキーと同機能	
プ   八刀機能選択   禁止・ホールト・ブッノカリントより選択	
<sub>力</sub>	
ラップカウントは端子台 5 0 m s 以上ON	立 ) 上 【 1 ) 上
(NPNオープンコレクタパルス出力、または有接点出力を引出力を引きる。) 出力タイミング 表示値とプリセット値との比較により判定出力	ヹ () 1 () () ()
出力タイミング 表示値とプリセット値との比較により判定出力 プリセット値設定器:デジタルスイッチ6桁1段	
出力方式       フォトモスリレー1段出力(端子台OUT1より出力)	
警   定格負荷電流: 0.12A	
報	
出   出力表示	
カ     オプション: P 2 タイプ     デジタルスイッチ6桁2段	
フォトモスリレー2段出力(端子台OUT1、OUT2より出力	-,
警報出力中 OUT1、OUT2 LEDランプ点灯表	
出力リセット フロント部リセットキー、および端子台リセット入力50m	
	3 % 1 0 11
┃ ┃ ┃ 出力タイミング    ┃ 積質同期パルス出力・任章の表示桁更新に同期して出力	<b>聞した時に出力</b>
出力タイミング 積算同期パルス出力:任意の表示桁更新に同期して出力	3 0 /c × 1 (0 El / 1)
同 ゼロ出力:表示値が0、または表示値が0を通過	
でロ出力:表示値が0、または表示値が0を通過         期出力方式       信号レベル・・・NPNオープンコレクタパルス出力	
でロ出力:表示値が0、または表示値が0を通過         期出力方式       信号レベル・・NPNオープンコレクタパルス出力         出のC30V30mA MAX)	
世     ロ     出力:表示値が0、または表示値が0を通過       期     出力方式     信号レベル・・NPNオープンコレクタパルス出力 (DC30V30mAMAX)       力     パルス幅・・・0.01秒~1.99秒任意設定可	
同期     ゼロ出力:表示値が0、または表示値が0を通過       期出力方式     信号レベル・・NPNオープンコレクタパルス出力(DC30V30mAMAX)       力     パルス幅・・・0.01秒~1.99秒任意設定可出力表示       出力表示     出力中に同期パルス出力LEDランプ点灯表示	
同期     ゼロ出力:表示値が0、または表示値が0を通過       期出力方式     信号レベル・・NPNオープンコレクタパルス出力(DC30V30mAMAX)       カカ表示     パルス幅・・・0.01秒~1.99秒任意設定可出力表示       出力中に同期パルス出力LEDランプ点灯表示	
同	
同期	
フロ	
フロ	
フロ	

#### (2) アナログ出力: A V / A I オプション出力

	/ NIA / V 3 V B/
電圧出力(AV)	DC1~5V、0~5V、0~10V、10~0V 負荷抵抗2kΩ以上
電流出力(AI)	DC4~20mA 負荷抵抗500Ω以下
出力精度	表示値(絶対値)に対し±0.3%以内(23℃)
温度特性	+ 1 0 0 ppm ∕ °C
出力応答時間	約110ms (アナログ変化が0%から90%まで変化する時間)
出力分解能	12ビット D/A変換方式
	・DC1~ 5V において 1600 分解能
	<ul><li>・DC0~ 5V において 2000 分解能</li></ul>
	<ul><li>・DC0~10V において 4000 分解能</li></ul>
	<ul><li>・DC10~0V において 4000 分解能</li></ul>
	<ul><li>・DC4~20mA において 3200 分解能</li></ul>

#### メータの取り付けかた

 パネルカットして、前面よりメータを挿入してください。

#### パネルカット寸法





図 2

2.



背面より取り付け金具でしっかり押さえ、 ネジで締め付けてください。

・板厚0.8mm~4.0mmのパネルに取り付けてください。

#### フロントパネルの取り外しかた





図 5

図4のように手で下側を持ち上げるようにすれば簡単に外せます。

盤に取り付けている時は、図5の矢印部分をマイナスドライバ等でこじてから外してください。

図 6



#### ①表示器 (A~F)

- 計測時: 積算計測値を表示します。
- ・モード設定/スケーリングデータ設定時: 表示器A・BにモードNo.、表示器C~Fに現在の設定値が表示されます。
- ・表示オフセット値設定時: 現在設定されているオフセット値が表示されます。
- ②OUT 1 警報出カランプ (1)

警報出力のOUT1が出力された時に同期して点灯します。

③オーバー表示ランプ (O.L)

表示値(積算値)が 999999 以上または -99999 以下の時に点灯します。

- **④OUT2警報出力ランプ (2): P2タイプ付き** 警報出力のOUT2が出力された時に同期して点灯します。
- ⑤積算同期パルス出力 または ゼロ出力表示ランプ (P.OUT) 信号が出力された時に同期して点灯します。
- ⑥ホールド表示ランプ (HOLD)

禁止、ホールド、ラップカウント入力(端子台入力5-7間)ONの間、点灯します。このとき表示は点滅します。

⑦モードプロテクトランプ (M. PRO) モードプロテクトONの時に点灯します。

#### ⑧モードキー M

・計測時:各設定の呼び出しを行います。

モード設定・・・・モードキー2秒押し

スケーリングデータ設定・・モードキーを押しながらシフトキーを2秒押し表示オフセット値設定・・モードキーを押しながらアップキーを2秒押し

・モード設定/スケーリングデータ設定時: モードNo. (表示器A・B) の切り換えを行います。 また、このキーを2秒以上押すことにより各設定値の登録を行います。

・表示オフセット値設定時: このキーを2秒以上押すことにより設定値の登録を行います。

#### ⑨シフトキー

計測時:

このキーを3秒以上押すことによりモードプロテクトON/OFFの切り換えを行います。モードプロテクトがONの時は、モード変更時に設定値の変更はできません。設定値を変更する場合は、モードプロテクトをOFFにしてください。 (但し、モード設定値の呼び出し確認は可能です。)

・モード設定/スケーリングデータ設定/表示オフセット値設定時: 設定桁(点滅表示している桁)を右桁へ移動します。

#### ⑩アップキー(リセットキー)

計測時:

計測をリセットします。リセット後、表示値は ''0'' または表示オフセット値になります。また警報出力も解除します。


(端子台のリセット入力も同様の動作を行います。)

・モード設定/スケーリングデータ設定/表示オフセット値設定時: 設定値(点滅表示している値)を変更します。

#### ①プリセット1デジタルスイッチ

警報出力のプリセット値を設定します。

①プリセット2デジタルスイッチ: P2タイプ付き 警報出力のプリセット値を設定します。



警報出力1段(標準)時は、端子台OUT1(15, 16番)から出力されます。

#### ・配線上の注意


- 1) 電源入力の確認
  - 1. 電気配線時は感電等の事故に注意してください。
  - 2. AC電源仕様かDC電源仕様かをよく確かめてから配線を行ってください。
  - 3. DC電源仕様の場合は (→) (一) をよく確かめ、逆に接続しないようにしてください。
- 2) 端子名称をよく確認してから正しく配線してください。
- 3) センサ電源はセンサ以外の用途に使用しないでください。
- 4) センサの種類により入出力の配線が違ってきますので、7ページの接続図を参照しながら配線してください。もし誤って配線しますとセンサや入出力回路が破損するおそれがあります。
- 5) 端子台のネジは確実に締めてください。

#### A. 直流3線式パルスセンサ


図 8

図 9

電源供給型




消費電力等が合わない場合




#### B. 直流2線式パルスセンサ

(電流変調パルスセンサ)




#### 図10 C. 有接点出力センサ

図11



#### D. 90°位相差入力

図12




#### 〔注意〕

- ・有接点入力の場合、接点のチャタリングで誤カウントする場合は、端子台 $\mathbb{Q}-\mathbb{Q}$  に電解コンデンサ (1  $\mu$  F ~ 2 2  $\mu$  F) を周波数に応じて接続してください。
- ・ノイズ等で誤カウントする場合は、同じ端子にフィルムコンデンサ  $(0.01\,\mu\ F\sim 0.1\,\mu\ F)$  を入力周波数とノイズの幅に応じて接続してください。


#### ①NPNオープンコレクタパルス入力

図13



#### ②電圧パルス入力

図 1 4



#### ・ディップスイッチの設定


ディップスイッチの設定により入力応答周波数、およびNPNオープンコレクタパルス入力、電圧パルス入力の切り換えができます。

							表 1
	1	2	3	4	5	6	
A入力: NPNオープンコレクタパルス入力			OFF	0 N			$OFF \Leftrightarrow ON$
A入力:電圧パルス入力			0 N	OFF			
B入力: NPNオープンコレクタパルス入力	OFF	0 N					
B入力: 電圧パルス入力	O N	0FF					3
A入力: 入力応答周波数: 0.01Hz~50Hz (LOW)					0 N		4 5
A入力: 入力応答周波数: 0.01Hz~10kHz (HI)					OFF		6
B入力: 入力応答周波数: 0.01Hz~50Hz (LOW)						0 N	
B入力:入力応答周波数:0.01Hz~10kHz(HI)						OFF	黒色が設定側

1)端子台ラベルの右下(端子台20番側)を少しはがすとディップスイッチが見えます。設定しづらい場合は基板をケースより引き出して設定してください。

出荷時、特に指定の無い場合は、A、B入力ともにNPNオープンコレクタパルス入力、入力応答周波数はHIの設定となっています。

- 2) 90°位相差(RE)入力タイプは、入力応答周波数をA、B入力ともに必ず出荷時設定(HI) でご使用ください。
- 3) ディップスイッチの設定は必ず上表11の組み合わせで行ってください。表1以外の組み合わせで設定しますと正常動作しない場合があります。



- 9 -

事前にお客様から仕様をお伺いしている場合はその設定に合わせていますが、通常(工場出荷時)は下記(表  $2 \cdot$ 表  $3 \cdot$ 表 4)の設定値となっています。

各モードの設定値

表 2

٠.		_							
	モードNo.		初期割	足定値			設定と	くモ欄	
	A B	С	D	Е	F	С	D	Е	F
	0 0.	0	0	3	0				
	0 1.	1	0	0	0				
	0 2.	3	0	0	1				
	0 3.	1	0	0	0				
	0 4.	3	0	0	1				
	0 5.	0	0	0					_
	0 6.	3	0	0					_
	0 7.	0	0.	0	5				
	0 8.	0		0	0		_		
	0 9.			0	3	_	_		
	1 0.	1	0	0	0				

各スケーリングの設定値

表 3

1 /	_			<del></del>					-1	
モー	ドレ	lo.	初期設	定値			設定メ	モ欄		
F	1	В	С	D	Е	F	С	D	Е	F
1	L	Α.	1	0	0	0				
]	L	b.	3					_	_	
]	L	С.	1	0	0	0				
]	L	d .	3					_	_	_
2	2	Α.	1	0	0	0				
2		b.	3					_	_	
2	2	С.	1	0	0	0				
2		d .	3					_	_	
3		Α.	1	0	0	0				
3		b .	3					_	_	_
	3	С.	1	0	0	0				
	3	d.	3					_	_	_

表示オフセット値

表 4

	衤	刀期記	设定值	直		設定メモ欄
0	0	0	0	0	О	

#### 〔初期化〕

リセット (アップ) キーを押しながら電源を投入することにより初期化を行うことができます。初期化後、各モードの設定値は表2、表3、表4のとおりの設定値になります。

#### [注意]

初期化を行うと現在の設定値がすべて初期設定値となりますので、初期化を行う場合は予め現在の設定値の記録を残してから実行してください。

※ ノイズ等で内部のコンピュータが暴走した場合は上記の方法で初期化を行い、希望の設定値 に合わせ直してください。

#### (1) モード設定のキー操作方法

各モードの設定は下記(表 5)のキー操作で行ってください。また、設定値の内容等は P.12以降に記載しています。


表 5


操作キー	表示部	操作内容
М	A B C D E F 0 0.0 0 3 0	2秒以上押すとモード設定に入り、モード「00」 が呼び出されます。
	A B C D E F 0 0. 0 0 3 0	点滅表示の位置(桁)を変更します。1度押すごとに1つずつ右へ移動します。 アップキーと併用して希望の設定値に合わせてください。
	A B C D E F 0 0. 1 0 3 0 ↑ 0~9	点滅表示している数値を変更します。 1 度押すご とに数値が 1 ずつ上がります。
М	A B C D E F 0 1. 1 0 0 0 0 0~10	モードNo. を変更します。 $1$ 度押すごとにモードNo. が変わります。 $0 0 \rightarrow 0 1 \rightarrow 0 2 \rightarrow \cdots \rightarrow 1 0$
М	A B C D E F 1 0.1 0 0 0	2秒以上押すことにより、設定値を登録します。 各設定が終了後、このキーで登録してください。 登録終了後計測表示に戻ります。


【注意】 このモード設定を行う時は、モードプロテクトをOFFにしてください。 ONの状態(モードプロテクトランプ点灯)であれば設定値の変更はできません。 モードプロテクト機能については、P.30を参照してください。


#### ・どのモードを設定すればよいか ・1.入力1信号当たりの倍率をきめたい モード 0 1 (P. 1 6) A入力: スケーリングデータ (換算器) の設定 モード02 (P.17) A入力: EXP値の設定、分周器の設定 モード 0 3 (P. 18) B入力: スケーリングデータ (換算器) の設定 モード04 (P.18) B入力: EXP値の設定、分周器の設定 (P. - 12 - 6)スケーリングデータの設定方法 - 2.演算、計測方法について モード00 (P.13) 計測演算方式の設定 - 3.出力について - 1.ゼロ出力、積算同期パルス出力の設定 モード07(P.21) 同期出力桁の設定、出力幅の設定 ・2. 警報出力の設定 モード05 (P.19) 警報出力: OUT1の設定 モード 0 6 (P. 2 0) 警報出力: OUT 2 の設定 (オプション: P2タイプ付き) · 4 . アナログ出力についての設定(オプション:AV/AIタイプ付き) モード 0 9 (P. 2 4) アナログ出力: 出力レンジの設定、 : 出力桁の設定 モード10(P.25) アナログ出力:最大出力時の表示値の設定 - 5.表示について 1.小数点以下を表示したい モード00 (P.13) 小数点位置の設定 2. 表示がオーバーした時の表示方法を決めたい モード08 (P.22) オーバー表示方法の設定 - 3.表示を消したい モード08 (P.22) 表示ブランクの設定 - 4.計測開始時の値を変更したい - 1.電源ON時、前回の計測データをクリアしたい モード 00 (P.13) 電源ON時のリセットモード - 2.リセット後の表示値を変更したい (P.30) 表示オフセットの設定方法 - 6.その他の機能について - 1.リセットキー動作の設定 モード00 (P.13) リセットキーの動作モード - 2.外部入力の使用について モード08 (P.22) 入力機能選択 - 3.モード設定値、スケーリング設定値を保護したい (P.30) モードプロテクト機能

#### (2)モード内容と設定値












モードNo. A入力:EXP値・分周器の設定 D E F 0 2 3 0 0 1 0 2 → 分周器 3桁 1/1~1/999 (000は1/1000とします)  $\rightarrow$  **EXP**値 (10<sup>-n</sup>) n=0~9 [EXP値] (CHO) 10のマイナス乗数を設定します。「モード01」と組み合わせてスケーリ ングデータ(換算器)を設定してください。 [分周器] 1回転当たりのパルス数が分かっている場合等に入力しますと、計算上の誤 差が小さくなる場合があります。 [例] 分周器が003(1/3)でリセットをかけると次のとおりとなります。 1回転当たり3パルス出力で、1回転0.5mの送りローラを使用する場合 入力信号 分周 1/3 表示値 0.5 1.0 0.0スケーリングデータ (換算器) だけでは誤差を生じますので、この場合入力を分 周します。 設定としては、 モード 0 2 | 0 2 . 4 0 0 3 | 1 回転当たり <u>3 パルス</u>出力するので分周器は3 となります。 これでセンサが1回転するごとに積算値が0.5ずつ上がっていきます。 <注意> 90°位相差入力の場合は、A入力とB入力のスケーリングデータ、EXP値、 および分周器を同じ設定にしてください。


モードNo.	B入力:スケーリングデータ(換算器)の設定	(CHO)
0 3	A B C D E F       ※ 換算器を45ャン补持つことが C H 1 ~ 3 の設定方法は 参照してくださ	
	└──── <b>→ 4桁数値</b> 0001~9999 (0000は設定しないでください)	
	設定方法は $P.16記載の「モード01 A入力: スケーリングデーの設定」と同様です。$	タ(換算器)






0 5	【プリセット値比較方式】         O:プリセット1・・・・・・プリセット1の値と表示値とを比較します。         1:プリセット2+プリセット1・・・プリセット2の値にプリセット1の値を加算した結果の値と表示値とを比較します。
	減算結果の最小値は「-99999」です。








#### 〔 オーバー表示方法 〕

8 0

表示値が "99999" 以上、もしくは "-99999" 以下になった時の表示方法を選択します。


#### 0:3ラウンドストップ

3回目の表示オーバーで表示が "999999"、または "-99999" で 点滅表示し、計測を停止します。



#### 1:エンドレス

表示オーバーする度に計測をリセットし再度計測を開始します。 1回目の表示オーバーでオーバー表示ランプが点灯します。



ゼロサプレス:上位桁の0の表示を消します。

#### 例.表示100の場合

表示 000100 ← ゼロサプレスなしの状態

↓ ゼロサプレスすると

表示 100

モードNo.	アナログ出力の設定
	※オプションでAV/AIタイプ付き時に機能します。
0 9	A B C D E F 0 9 0 3
	<ul> <li>出力レンジ</li> <li>0:DC4~20mA</li> <li>1:DC1~5V</li> <li>2:DC0~5V</li> <li>3:DC0~10V</li> <li>DC10~0V</li> </ul>
	□→ 出力析選択 0:右4桁:比較出力 (表示器CDEF) 1:中央4桁:比較出力 (表示器BCDE) 2:左4桁:比較出力 (表示器BCDE)
	[出力桁選択] どの表示4桁に対して比較出力するかを設定します。
	左4桁 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上
	【出カレンジ】 アナログ出力(電圧、または電流)の設定をします。 オプションが $AV$ タイプの場合は $"1 \sim 4"$ を選択してください。 オプションが $AI$ タイプの場合は $"0"$ を選択してください。
	設定例P.25は「モード10 アナログ最大出力時の表示値の設定」に記載

#### モードNo. アナログ最大出力時の表示値の設定 ※オプションでAV/AIタイプ付き時に機能します。 A B C D E F 10 1 0 1 0 表示値 $0\ 0\ 0\ 1 \sim 9\ 9\ 9\ 9$ (0000は設定しないでください) [アナログ最大出力時の表示値] アナログ出力値が最大の時の表示値を設定します。表示4桁が "500.0" でも "50.00" でも小数点を無視した4桁を設定してください。 [例] アナログ出力を電圧出力でレンジ0~10Vで使用し、表示値が □□1000になった時に、出力を最大(10V)にしたい場合の設定は 下記のとおりとなります。 A B C D Ε F モード09 E:0 (表示右4桁と比較して出力) 0 3 0 9. F:3(電圧出力0~10V)

 1
 0.
 1
 0
 0
 0
 C~F(最大出力時の表示値を1000)

 注意:アナログ出力は表示値に対しての絶対値で出力します。

Е

D

В

F


モード10

(表示値の符号は無関係)

設定値が〔例〕の場合、出力は下図のとおりになります。

アナログ 出力値 10V 5V -1000 0 +1000 表示値

- 注意 出力桁選択で左4桁を選んだときに表示がマイナスになると、アナログ出力 は符号を無視した3桁に対して出力されます。
- [例] 出力桁選択を左4桁、アナログ最大出力時の表示値を2000、レンジをDC0~10Vとしたときは下図のようになります。



#### (1) スケーリングデータ設定のキー操作方法

この機種はスケーリングデータ(換算器)を4チャンネル( $CH0 \sim CH3$ )持つことができます。また、後面の端子台入力に $TCH0 \sim CH3$ の選択が可能です。(表7参照) CH0のスケーリングデータ(換算器)は、モード01, 02がA入力、モード03, 04がB入力となります。 $CH1 \sim CH3$ の設定は下記(表6)のキー操作で行ってください。

表 6

操作キー	表示部	操作内容
M +	A B C D E F 1 A. 1 0 0 0	M キーを押しながら □ キーを 2 秒以上押すとスケーリング設定に入り、モード "1 A" が呼び出されます。 (□ キーを先に押すとモードプロテクトがかかってしまいます。)
	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	点滅表示の位置(桁)を変更します。1度押すごとに1つずつ右へ移動します。 アップキーと併用して希望の設定値に合わせてください。
$\land$	A B C D E F 1 A. 1 0 0 0 ↑ 0~9	点滅表示している数値を変更します。 1 度押すご とに数値が 1 ずつ上がります。
М	A B C D E F 1 A. 1 0 0 0 1 A~3 d	モードNo. を変更します。 $1$ 度押すごとにモードNo. が変わります。 $^{>}$ $1$ $A \rightarrow 1$ $b \rightarrow 1$ $c \rightarrow 1$ $d \rightarrow \cdot \cdot \cdot \rightarrow 3$ $d$
М	A B C D E F 3 d. 3	2秒以上押すことにより、設定値を登録します。 各設定が終了後、このキーで登録してください。 登録終了後、計測表示に戻ります。

[注意] スケーリングデータの変更を行う時は、モードプロテクトをOFFにしてください。 ONの状態(モードプロテクトランプ点灯)であれば設定値の変更はできません。 モードプロテクト機能については、P.30を参照してください。

#### ·端子台CH切換方法

表 7


	7 -10間	7 -14間
C H 0	オープン	オープン
C H 1	ショート	オープン
C H 2	オープン	ショート
C H 3	ショート	ショート

[注意] 計測中でもCHを切り換えますと、そのスケーリングデータで演算を行いますので ご注意ください。


#### (2) スケーリング設定の各モード内容

モードNo.	CH1のA入力:スケーリングデータ(換算器)の設定
<b>1 A</b> (CH1のA入力)	A B C D E F  1 A 1 0 0 0
	設定方法は P.16 "モード01" を参照してください。


モードNo.	CH1のA入力:EXP値の設定	
<b>1 b</b> (CH1のA入力)	A B C D E F $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
	EXP値の設定方法は P.17 "モード02" を参照してください。	




モードNo.	CH1のB入力:EXP値の設定		
<b>1 d</b> (CH1のB入力)	A B C D E F		




モードNo.	CH2のA入力: EXP値の設定		
<b>2 b</b> (CH2のA入力)	A B C D E F		




モードNo.	CH2のB入力: EXP値の設定		
	A B C D E F		
<b>2 d</b> (CH2のB入力)	2 d $3$		



モードNo.	CH3のA入力: EXP値の設定		
<b>3 b</b> (CH3のA入力)	A B C D E F 3 b 3 $\rightarrow$ $\rightarrow$ $\rightarrow$ $\rightarrow$ $\rightarrow$ $\rightarrow$ $\rightarrow$ $\rightarrow$		





#### 11. モードプロテクト機能

モードプロテクトをかけると、モード及びスケーリング設定時に  $\land$  キーを効かなくし設定値を変更できなくします。

- 1. ( ) キー3 秒押す・・・モードプロテクトランプが点灯し、モードプロテクトがかかっていることを意味します。
- 2. モードプロテクトがかかっている状態で
  - ( ) キー3秒押す・・・モードプロテクトランプが消灯し、モードプロテクトが解除されます。

#### 12. 表示オフセットの設定方法

表 8

操作キー	表示部	操作内容
M + ^	A B C D E F 0 0 0 0 0 0	M キーを押しながら
Q	$ \begin{array}{ccccc} A & B & C & D & E & F \\ 0 \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow 0 \end{array} $	点滅表示の位置(桁)を変更します。1度押すごとに1つずつ右へ移動します。 アップキーと併用して希望の設定値に合わせてください。
	A B C D E F 0 0 0 0 0 0 0 ↑ 0~9	点滅表示している数値を変更します。 1 度押すごとに数値が 1 ずつ上がります。 $(0 \to 1 \to \cdot \cdot \cdot \to 9 \to 0 \to \cdot \cdot \cdot)$ また、Aの表示器のみ "-"表示をすることができます。 $(0 \to 1 \to \cdot \cdot \cdot \to 9 \to "-" \to 0 \to \cdot \cdot \cdot)$
М	A B C D E F - 0 0 5 0 0 (例500と設定した場合)	2秒以上押すことにより、設定値を登録します。 設定終了後、このキーで登録してください。 登録終了後、計測表示に戻ります。

#### 表示オフセット値登録終了後

RES	A B C D E F - 5 0 0	オフセット値登録終了後にこのキーを押すと設定 されたオフセット値が表示されます。 次の計測からはこの表示(設定)値から行います。
-----	------------------------	--

- 【注意1】 表示値の小数点位置はモード設定の "00" と連動されています。
- [注意2] オフセット値はモードプロテクトはかかりません。

工場にてお客様の仕様(AV/AI)で正確に調整されていますので、必要以外は触れないようにしてください。

#### ≪ 調整方法 ≫

- ① M キーを押しながら電源を入れ、テストモードにします。
- ② M キーを押していき、アナログ出力テストに合わせます。 (取扱説明書 P. 9の「設定メニュー」を参照してください。)
- ③ 以下の数値になるようにそれぞれスパンボリューム、ゼロボリュームを調整してください。 (必ずゼロボリュームから先に調整してください)

#### 電圧出力の場合


表示値	電圧値	
0 0	0 V	ゼロボリュームを回してください。
1 0 0	1 0 V	スパンボリュームを回してください。

#### 電流出力の場合

表示値	電流値	
2 0	4 m A	ゼロボリュームを回してください。
1 0 0	2 0 m A	スパンボリュームを回してください。

④ 電源を再度入れ直し、P.24の「モード09」で出力レンジを設定してください。

図15




#### ≪ 出力タイプの変更 ≫

アナログ出力はお客様からお伺いしたタイプで出荷されていますが、やむなくタイプ(AV/AI)の切り換えが必要な場合は**お客様の責任において切り換え作業を行ってください。** 切り換え作業を行う場合は**必ず電源を切った状態で行ってください。** 


- ① ケース本体側面のネジ(4ヶ所)を取り、基板を後方より引き出します。
- ② スイッチを切り換えます。(図15参照) 手前側が電流出力(AIタイプ)/奥側が電圧出力(AVタイプ)
- ③ 基板をケース本体に入れ、ネジ(4ヶ所)止めします。
- ④ アナログ出力の調整を行ってください。(上記「調整方法」参照)

外形寸法図 図16




#### パネルカット寸法と取り付け間隔

図 1 7



注意 オプションでフロントカバー (CV-02) を取り付ける場合は、取り付け間隔を 150 mm以上にしてください。



#### ノイズ対策には万全を期しておりますが、万一ノイズの影響が出た場合は次の項にご注意ください。


ノイズ等の影響で表示が消えたり、誤った表示が出た場合は初期化(P.-34-0参照)を行って ください。但し、初期化をする前には必ず設定値をメモしてから行ってください。正常に戻り

ましたら下記の対策をし、改めて再設定を行ってください。


- (1) 電源は動力線と直接共用しないでください。動力線を使用する場合は絶縁トランスを 入れて2次側を使用してください。(弊社でも絶縁トランスPT-93を用意できます。)
- (2) センサコードに3芯シールド線を使用し、ノイズの発生源からできるだけ離して配線 してください。
- (3) センサコードをできるだけ短くし、動力線やインバータなどのノイズの発生源をさけて、極力雑音を拾わない経路に配管して布設してください。
- (4)機械のGNDアースコードには、非常にノイズが多く含まれている場合がありますので、メータのGNDに接続させない方が良い場合もあります(メータを完全に機械から絶縁状態)。

(5) 電源ラインよりノイズの影響を受けた場合、図18 のようにノイズフィルタをご使用ください。


※ ノイズフィルタは、別途 用意しております。



(6) センサコード配線方法 電力線、動力線がセンサのコードの近くを通るときは、サージや雑音による影響をなくすため、センサコードは単独配管するか、もしくは50cm以上離してください。



(7)外部要因によるノイズ発生を止める。 メータの取り付けられた制御盤内やその周辺 に強力なノイズの発生すると思われる電磁接 触器・温度調節器・電磁弁・リレー等の有接 点開閉によるサージノイズが影響した場合、 図21のようにスパークキラーを入れて対策 してください。



(8) 特に大きなノイズエリアでご使用の場合や不明な点がありましたら取扱店、または弊社までご相談ください。

万一異常が発生した場合は、下記のとおり点検を行ってください。

No.	現 象	点検方法	対 策 と 処 置
1	表示器が点灯しない ブランクのまま	→電源入力が正常か、センサ コードは短絡していない か? YES	→テスタで電圧と誤配線のチ ェックをし、端子ネジを締 め直す。
		→「モード08-C」で 「1(表示ブランクする)」 を選択していないか? <b>YES</b>	→表示ブランクを解除する。 (P.22「モード08」参照)
		→本体内部のヒューズ断線 →本体内部のヒューズ断線	→取扱店、または弊社へご連 絡ください。
		NO →トランス・ I Cの破損	<ul><li>→取扱店、または弊社へご連絡ください。</li></ul>
2	LED点灯異常 スイッチ動作異常 同期パルス異常 リレー出力異常 アナログ出力異常	→テストモードによりチェッ ク (P.9参照)	<ul><li>→1度、初期化を行ってくだ さい。(P 35 - 0参 照)</li><li>→初期化で直らない場合や、 何度も発生する場合は取扱 店、または弊社へご連絡く</li></ul>
3	″0″表示のまま	→各モードの設定は正しい か?	→設定された値が有効表示範 囲以下である。
		→センサ入力は正常か? ↓ ↓	→センサの端子接続を再確認 し締め直しをする。テスト モードにより疑似入力テス トをする。(P.9参照)
		→近接センサ等の検出距離が 正常か? ↓	→センサランプ点滅を確認ま たはドライバ等で軽くON /OFF接触してみる。
		→センサの出力信号形態とメ ータの入力方式が合ってい るか?	→取扱説明書(P.6, 7)を 確認し、不明な場合、取扱 店、または弊社へご連絡く ださい。
		N O	→取扱店、または弊社へご連 絡ください。
4	時折表示が消えたり	→表示が倍以上になる時、近 ド、電磁弁、リレーなどス パークノイズの影響	→P.34のノイズ対策の項を ジキラーを取り付けて止め る。
5	その他の異常		→取扱店、または弊社へご連 絡ください。

<sup>※</sup> 改良のため、仕様等は予告無く変更する場合がありますので予めご了承ください。